

Costos



Especialidades Coahuila

servicio de renovación de tinas de baño e hidromasaje

Costo De Las Reparaciones:

Nota: Si la tina o el tocador (lavamanos) tienen daños que requieran de tiempo extra para

su reparación como:

Reparación de daños menores como rayones, porosidades pequeñas cascaritas visibles.

El costo extra es de 30 dólares. En el tocador estos daños tienen un costo extra es de 15

dólares.

Reparación de Pintura despegándose. En este caso se procede a quitar completamente la

pintura vieja. Y su costo extra es de 70 dólares.

Reparación de Tinas fracturadas o con agujeros. Con autorización de la empresa que lo

solicite. Se le aplicara un proceso de reparación mayor llamado cementación. Técnica que

dura 6 hrs. Método aplicado solo a tinas de fibra de vidrio y material acrílico. Y su costo

extra es de 300 dólares mas 300 dólares que es el costo por la renovación de la tina básica da un total de 600 dólares el I.V.A. esta incluido en este precio.

Reparación de Tocadores (lavamanos) fracturados o con agujeros.

La reparación se hará con fibra de vidrio y su costo extra será de 45 dólares.

Aplicación de Antiderrapante para evitar resbalones debido al uso de jabones y shampoos

cuando se bañan. Su costo extra es de 25 dolares.

Reparación de Rayas Pequeñas y daños menores en la superficie. En este caso se

reparan para que no se vean después de la Renovación. Sin costo extra

Garantía limitada por escrito de 4 años.

Nota Importante: El precio de la tina de diferente tamaño al de la "tina básica" o del tocador (lavamanos) se ajustara llevando a cabo una visita de inspección realizada por un

representante de Especialidades Coahuila.